

FORD**1.2cc - 1.5cc e 1.6cc EcoBoost****1.2**

Ka (2018 - 2020)

Codici motore:

B1KE; ENAP; ENBI.

8966**Equivalente OEM:****303-1643****303-1639****303-1645****1.5 cilindri 3 EcoBoost**

Fiesta; Focus; Kuga.

Codici motore:

YZJA; Y2DA; Y1DA; YZDA.

8417**Equivalente OEM:****303-1643****303-1649****303-1645****1.2 / 1.5 / 1.6 Ti/VCT / SCTi EcoBoost**B-MAX; C-MAX; EcoSport; Fiesta;
Focus; Galaxy; KA; Kuga; Mondeo; S-
MAX; Tourneo; Transit.**Codoci motore:****1.2**

B2KA; YSKD; YSKE.

1.5BNMA; BNMB; BNMC; M8DA; M8DB;
M8DD; M8DE; M8DF; M8MA; M8MB;
M8MC; M8MD; M9DA; M9DB; M9DG;
M9DH; M9MA; M9MB; M9MC; M9MD;
M9ME; UEJB; UEJE; UNCA; UNCB;
UNCC; UNCD; UNCE; UNCF; UNCJ;
UNCK**1.6**B4164T; B4164T2; B4164T3; B4164T4;
HXDA; HXDB; HXJA; HXJB; IQDA; IQDB;
IQJA; JQDA; JQDB; JQGA; JQMA; JQMB;
JTBA; JTBB; JTDA; JTDB; JTJA; JTJB; JTJC;
JTMA; JTWA; JTWB; KGBA; MUDA;
MUDD; PNBA; NDA; PNDD; RHBA;
RVJA; SIDA; U5JA; XTDA; XTDB.**Equivalente OEM:****21-259****303-1097****303-393(A)/303-393-02****303-748****999-7406****999-7429****999-7431****AST5155**

Questo strumento consente di
spingere la guarnizione in
Teflon sull'ugello dell'iniettore
e nella scanalatura dell'albero
del perno dell'iniettore.

Applicazioni:

Ford - 1.0 Duratec-GDi, 1.8
Duratec-SCi, 2.0 Duratec-HE,
1.0/1.5/1.6/2.0/2.3 EcoBoost

Equivalente OEM 310-128**AST5158**

FORD**Diesel 2.0 TDCi EcoBlue****Equivalente OEM:****303-1637****303-1643****303-1650****AST5200****2.0 TDCi EcoBlue**Edge; Focus; Galaxy; Mondeo;
Ranger; S-MAX; Tourneo; Transit.**Codici motore:**BC2X; BCCA; BCCB; BCCC; BCCD;
BCDA; BCFA; BCFB; BCFC; BCFD;
BCRA; BJFA; BJFB; BJFC; BJFD;
BJRA; BJRB; BKFA; BKFB; BKFC;
BKFD; BKRA; BKRb; BLFA; BLFB;
BLFC; BLFD; BLHA; BLRA; BLRB;
YL2X; YLCA; YLCB; YLCC; YLDA;
YLF6; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA;
YMCA; YMCB; YMCC; YMF6;
YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6;
YMRA; YN2X; YNCA; YNF6; YNFA;
YNFB; YNFS; YNR6; YNRA.**8612**Progettato per
consentire all'utente di
rimuovere il coperchio
di ispezione per la ruota
dentata della pompa del
carburante. Le
applicazioni del motore
includono: tutti i motori
diesel EcoBlue da 2,0
litri.Attrezzo per la rimozione e l'installazione della pompa di iniezione per
Ford 2.0 EcoBlue diesel.**Applicazioni:**

Transit; Tourneo.

Codici motore:YLFS; YMFS; YNFS; YLF6; YMF6; YNF6; YLR6; YMR6; YNRS; AWD; FWD;
RWD.**Equivalente OEM 303-1635.****7324**Strumento di rimozione smorzatore di
vibrazioni/puleggia albero motore -
Ford 2.0 EcoBlue**Equivalente OEM: 303-1657****AST6245****AST6185**Strumento utilizzato per rimuovere in
modo efficiente lo smorzatore di
vibrazioni/puleggia installato sui motori
diesel Ford 2.0 EcoBlue**Equivalente OEM: 204-158-01, 205-295**

2025

F.lli Miori snc

utensili speciali

BMtools®

FORD

Diesel 2.0 TDCi EcoBlue

Kit di rimozione/installazione dei bulloni della testata del cilindro - Ford EcoBlue 2.0 TDCi.

Modelli:

Edge; Focus; Galaxy; Mondeo; Ranger; S-MAX; Tourneo; Transit.

Codici motori:

BC2X; BCCA; BCCB; BCCC; BCCD; BCDA; BCFA; BCFB; BCFC; BCFD; BCRA; BJFA; BJFB; BJFC; BJFD; BJRA; BJRB; BKFA; BKFB; BKFC; BKFD; BKRA; BKRB; BLFA; BLFB; BLFC; BLFD; BLHA; BLRA; BLRB; YL2X; YLCA; YLCB; YLCC; YLF6; YLFA; YLFB; YLFS; YLR6; YLRA; YMCA; YMCB; YMCC; YMF6; YMFA; YMFB; YMFS; YMHA; YMR6; YMRA; YN2X; YNCA; YNF6; YNFA; YNFB; YNFS; YNR6; YNRA.



AST6235

Da utilizzare con:



AST6160



Strumento di rimozione dell'iniettore diesel montato sui motori 2.0TDCi Ford EcoBlue.

Equivalente OEM: 303-1706



AST6225

